

Nummer	Restpunt	Marienberg	Junne	Object	Mogelijk gevolg	Oorzaak	Opmerkingen	Voorstel maatregel	Algemeen voorstel maatregel	Discipline
[#]	[omschrijving restpunt]	[x]	[x]	[locatie van restpunt]	[omschrijving gevolg]					
1	Afkalvende oever aanvaarroute Junne (benedenstrooms na brug linkerzijde)	X		benedenstrooms na brug, linkerzijde						Civiel
2	Afkalvende oever aanvaarroute Junne (ter plaatse van afsplitsing nevengeul en Vecht)	X		Ter plaatse van afsplitsing nevengeul en Vecht						Civiel
3	Testen waterdichtheid luiken kelders + tussen beton en metalenframe- testframe en testopstelling	X	X	kelders						
4	Verankering van luiken en frame van de kelders aan beton niet afdoende, kan verwijderd wordt van buiten.	X	X	kelders						
5	Lekkage damwanden van de kelders met PLC's.	X	X	kelders						
6	Check Arbo technische situatie trappen kelders	X	X	kelders						Arbo
7	Aanpassen waterdiepte ter plekke van de niveaumeter Junne bovenhoofd en de diameter bij alle meetpunten	X	X	sluizen						
8	Lenspomp advies (Om eventueel bevrozen te voorkomen afvoerleiding lenspomp via afvoerbuis ventilatie (i.p.v. inlaat))	X	X	kelders						
9	Uittretrappen in sluis verroest, mogelijk ARBO-technisch onveilig	X	X	sluizen						
10	Niveaumetingen betere beugelverankering	X	X	sluizen						
11	CE markering	X	X	Kelders/Sluizen						
12	Bedieningshandleiding opstellen	X	X	sluizen						
13	BOD Schoonmaak + controle (draaiboek), droogzetten + inspectie, verkeerslichten aanbrengen	X	X							
14	Lekkage damwanden kolk Junne (onder-/achterloopsheid) recreatiezijde									
15	Lekkage van de damwanden aan de besturingskant (boven maaiveld dicht gelast), wat is de situatie onder het maaiveld.	X	X	sluizen						
16	Speling in de aandrijving	X	X							Werktuigbouwkunde
17	Software aanpassen naar de huidige situatie	X	X							
18	Noodbediening aansluiting bovengronds	X	X							
19	processtappen inzichtelijk maken voor gebruikers	X	X							
20	Verzakking houten bekleding in sluis	X	X							
21	Verzakkingen 'groene kolk'	X	X							
22	corrosie kleppen + bevestigingsbouten	X	X	sluizen						
23	noodstop toegankelijkheid voor gebruikers	X	X							
24	Controle rubbers klepafdichting	X	X	sluizen						
25	Ri&E advies	X	X							
26		X								

Staat in bestaande opdrachtbrief