







BEZOEKRAPPORT

Bezoekdatum: 26-04-2023	Datum vorig bezoek:
Rapporteur:  	Checklist ID: 6168
	Oppervlaktewater: Schippersplas
Categorie <input checked="" type="checkbox"/> Overige	Type controle <input checked="" type="checkbox"/> Besluit bodemkwaliteit
Lozingsroute(s) <input checked="" type="checkbox"/> Oppervlaktewater <input type="checkbox"/> Hemelwaterriool <input type="checkbox"/> Vuilwaterriool	Type inrichting <input type="checkbox"/> Type-A <input checked="" type="checkbox"/> Type-B <input type="checkbox"/> Type-C
Wettelijke kader(s) <input checked="" type="checkbox"/> Algemene regels <input type="checkbox"/> Maatwerkbesluit <input type="checkbox"/> Omgevingsvergunning <input checked="" type="checkbox"/> Watervergunning	


Melder/toepasser

Naam: DBG Bouw- en Reststoffen
 Adres: Meerpaal 11
 Postcode/plaats: 9206AJ Drachten
 Telefoonnr.: 06-
 e-mail: @dbgbouwenreststoffen.nl
 contactpersoon: 
 Toepassing: Herinrichting Schippersplas te Rheezerveen (verondieping)

Locatie herkomst

Naam: Lucas Loonwerkbedrijf BV
 Adres: Kanaalweg West 7
 Postcode/plaats: 7692PG Mariënberg
 Telefoonnr.: 06-
 e-mail: info@lucasvacuumtanken.nl
 contactpersoon: 

Kader en aanleiding

Op Woensdag 26 april 2023 heb ik, , toezichhouder in dienst van Waterschap Vechtstromen een controle uitgevoerd m.b.t. de toepassing van bentonietslurry in de Schippersplas

t.b.v. de verondieping (Herinrichting Schippersplas te Rheezeveen). De controle is uitgevoerd op de naleving van het Besluit Bodemkwaliteit.

██████████, project coördinator / uitvoerder van DBG bouw en reststoffen had op 21 april 2023 per mail aangegeven dat de melding 652308.0 vanaf 26 april 2023 zou worden toegepast. Het betrof de melding Besluit Bodemkwaliteit met melding nummer 652308.0. Deze melding staat geregistreerd onder Join Z-2342654 met documenten 152935. De toepassing van deze partij grond was op basis van de partijkeuring/analyse resultaten reeds goedgekeurd. In het rapport 2023032 van de partijkeuring van Adkeon, behorende bij deze melding, was aangegeven dat de toe te passen partij gelegen/opgeslagen was in bassin 1B. Deze partij betrof 1920 ton / 1600 m3 bentonietslurry.

Constateringen

Omstreeks 14:35 uur was ik ter plaatse aan de Kanaalweg West 7 te Mariëenberg. Ik heb mij hier gemeld bij een vrachtwagenchauffeur die aanwezig was. De chauffeur was aan het lossen in bassin 1A. Ik vroeg de chauffeur of er uit bassin 1B gereden werd naar de Schippersplas. De chauffeur gaf aan het niet te weten. Het was mij vanuit eerdere controles bekend dat om bassin 1B te kunnen ledigen, eerst het voorliggende bassin 1A leeg moest zijn. Er kan niet uit de B bassins worden gepompt, omdat deze niet toegankelijk zijn middels de vrachtauto's. De B bassins worden geleidigd via de voorliggende A bassins.

Tijdens de controle stond de schuif tussen bassin 1A en 1B stond open. De bassins stonden in open verbinding. De zuig/los slangen lagen in bassin 1A. In bassin 1A was nog een klein beetje vloeibare verpompbare fractie van bentonietslurry aanwezig. Daarnaast was er vaste niet verpompbare fractie van bentonietslurry aanwezig in bassin 1A. In Bassin 1B was enkel nog een deel vaste niet verpompbare fractie van bentonietslurry. Vanwege aanwezige hoeveelheid vaste niet verpompbare fractie leken mij de bassins vooraf niet goed gemengd/gemixt te zijn waardoor deze niet geheel leeggepompt konden worden.

Ik heb telefonisch contact opgenomen met ██████████ van DBG Bouw- en Reststoffen. Ik heb mij voorgesteld als toezichthouder Waterschap Vechtstromen en mijn komst en bevindingen op de locatie besproken. Ik vroeg de heer of de melding 652308.0 reeds was toegepast. De heer gaf aan dat deze partij nog niet was toegepast en dat er momenteel ook nog niet gereden werd. De partij afkomstig uit bassin 1A (met meldingsnummer 646013.0) zou tot en met dinsdag 25 april 2023 zijn toegepast. Volgens de bijbehorende partijkeuring 2023031 van Adkeon zou deze partij in bassin 1A 1987 ton / 1656 m3 betreffen. ██████████ gaf aan direct contact op te nemen met Lucas Loonwerkbedrijf BV. voor uitleg. Vervolgens belde ██████████ terug en gaf aan dat ██████████ van Lucas Loonwerkbedrijf BV ter plaatse zou komen. Tijdens het wachten werd er nogmaals door een vrachtauto gelost in bassin 1A. Ditmaal vanuit een container.

Na circa 15 minuten was ██████████ ter plaatse. Ik heb mij voorgesteld als toezichthouder Waterschap Vechtstromen en mijn komst en bevindingen op de locatie besproken. Mevrouw gaf aan dat er nog niet gereden zou zijn uit bassin 1B. Besproken dat het schot tussen bassin 1A en 1B wel geopend was, waardoor deze in verbinding stonden. Dat er enkel nog een deel van de toe te passen partij, zijnde de vaste niet verpompbare fractie van bentonietslurry aanwezig was in de bassins. Dat er tijdens mijn controle ook reeds twee keer gelost was in bassin 1A. Mevrouw gaf aan dat de chauffeurs toestemming hadden gekregen om weer te mogen lossen in bassin 1A, deze was namelijk 'leeg'.

Besproken dat tijdens een voorgaande controle door ██████████ was aangegeven dat de B bassins enkel geleidigd kunnen via de voorliggende A bassins. Dat bassin 1A en 1B nu in verbinding stonden. Dat vanwege het grotendeels niet meer aanwezig zijn van de partij in bassin 1B, welke nog geheel aanwezig zou zijn en vanwege het lossen in het bassin 1A (in verbinding met 1B) de toe te passen partij niet meer overeen kwam met de melding en partijkeuring. Dat deze partij niet verder toepast mag worden in de Schippersplas. Dat deze partij (het aanwezige deel) enkel toegepast kan worden indien er een nieuwe partijkeuring en melding gedaan wordt. Indien deze akkoord is de partij toegepast mag worden.

Vervolgens nogmaals telefonisch contact opgenomen met [REDACTED] Mijn bevindingen en de controle met [REDACTED] besproken. De heer gaf aan dat deze partij grond niet verder toe te passen zonder correcte melding en partijkeuring. Daarnaast besproken dat de heer de hoeveelheid van de toepassing afkomstig uit bassin 1A inzichtelijk maakt. Dit vanwege een gemelde hoeveelheid. Besproken dat de gemelde hoeveelheid namelijk niet overschreden mag worden.

Niet benoemde onderdelen zijn niet behandeld.

Constateringen en overtredingen

Nr.	Constatering	Overtreding
1.	De toe te passen partij bentonietslurry kwam niet overeen met de melding en partijkeuring (milieu hygiënische verklaring) Bassin 1B. Bassin 1B zou nog niet toegepast zijn. Bassin 1B was grotendeels leeg stond in open verbinding met Bassin 1A. In bassin 1A werd tijdens de controle alweer gelost.	Artikel 42 lid 2 onder C van het Besluit Bodemkwaliteit

Afspraken

- De partij bentonietslurry met melding nummer 652308.0 mag niet verder toegepast worden in de Schippersplas. Deze partij (het aanwezige deel) kan enkel toegepast worden indien er een nieuwe partijkeuring en melding gedaan wordt. Indien de melding akkoord bevonden is mag deze partij toegepast worden.
- U toont binnen 1 week de toegepaste hoeveelheid afkomstig uit bassin 1A met meldingsnummer 646013.0 aan.

Waarschuwingsbrief aan

- DBG Bouw- en Reststoffen t.a.v. [REDACTED]

Afschrift waarschuwingsbrief aan

- Lucas Loonwerkbedrijf BV t.a.v. [REDACTED]

Bijlagen het bezoekrapport

- Fotoreportage;
- Melding_652308.0
- 2023032 Rapport bassin 1B aan de Kanaalweg West te Marienberg;
- Melding_646013.0
- 2023031 Rapport Bassin 1A aan de Kanaalweg te Marienberg

Fotoreportage



Foto 1: Bassin 1A, een klein beetje vloeibare verpompbare fractie van bentonietslurry aanwezig. Daarna is er vaste niet verpompbare fractie van bentonietslurry aanwezig.



Foto 2: Geopende schuif tussen bassin 1A en 1B gezien vanuit bassin 1A



Foto 3: Geopende schuif tussen bassin 1A en 1B gezien vanuit bassin 1B



Foto 4: Bassin 1B, enkel nog de vaste niet verpompbare fractie van bentonietslurry aanwezig.