

Nummer	Restpunt	Oorzaak	Opmerkingen	Voorstel maatregel	Benodigd om problematiek voldoende in kaart te hebben	Discipline	Merén-berg		Opgenomen in opdrachtbrief
							Junne	Cluster	
1A1	Aftakende oever aanwarroude Junne (benedenstrooms na brug linkerzijde)		2. Talud is in eerder stadium al gegerprofileerd met grasbetonstenen welke ook zijn verzakt			Civiel	X	Geotechniek	Ja
1A2	Aftakende oever aanwarroude Junne (ter plaatse van afsplitzing nevengeul en Vecht)		In Gramsbergen is uit een project nog stortsteen over			Civiel	X	Geotechniek & Sluiscomplex	Ja
1B1	Lekkage nabij demwanden kolk (onder-achter loopseheid recreatiezijde)		n.v.t.			Civiel	X	X Geotechniek & Sluiscomplex	Ja
1B2	Lekkage van de demwanden aan de besturingskant (boven meesveld dicht gelast) wat is de situatie onder het meesveld.		In huidige situatie met prof grind weggewerkt. Betonnen trap zakt nog steeds weg	n.v.t.		Civiel	X	X Geotechniek & Sluiscomplex	Ja
1B3	Verzakkingen 'groene kolk'		n.v.t.			Civiel	X	X Sluiscomplex	nee
2A	Testen waterdichtheid luiken kelders.				n.v.t.	Civiel	X	X Kelders	Ja
2B	Verankering van luiken en frame van de kelders aan beton niet afdoende. Deze kunnen verwijderd worden van buiten		n.v.t.		n.v.t.	Civiel	X	X Kelders	Ja
3A	Lekkage in kelders met PLC's		n.v.t.			Civiel	X	X Kelders	Ja
3B	Lenspomp advies (Om eventueel bevroren te voorkomen afvoerleiding lenspomp via afvoerbuis ventilatie (i.p.v. inlaat))		n.v.t.		n.v.t.	WTB/E	X	X Kelders	Ja
4	Check Arbo technische situatie van de trappen in de kelders		n.v.t.			Arbo	X	X Kelders	Ja
5A	Aanpassen waterdiepte ter plekke van de niveaumeter Junne bovenhoofd en de diameter niveaumeter bij alle meetpunten				n.v.t.	Civiel/E	X	X Sluiscomplex	Deels
5B	Betere beugelverankering van niveaumetingen		n.v.t.		n.v.t.	Civiel/E	X	X Sluiscomplex	nee
6A	Uitretrappen in sluis verroest mogelijk Arbo technisch onveilig		n.v.t.			Arbo	X	X Sluiscomplex	nee
6B	Verzakking houten bekleding in sluiscomplex		n.v.t.			Civiel	X	X Sluiscomplex	nee
6C	Corrosie kleppen bevestigingsbouten		foto's zijn aanwezig in de projectmap			Civiel/WTB	X	X Sluiscomplex	nee
7A	CE-Markering					Civiel/WTB/E	X	X CE-teuring	Ja
7B	Bedieningshandleiding opstellen					WTB/E	X	X CE-teuring	Ja
7C	Procestappen inzichtelijk maken voor gebruikers				n.v.t.	Civiel/WTB/E	X	X Sluiscomplex	nee
7D	Noodstop toegankelijkheid voor gebruikers				n.v.t.	Civiel/WTB/E	X	X Sluiscomplex	nee
8A	Definitief maken BGD: Schoonmaak controle (draalboek droogzetten inspectie verkeerslichten aanbrengen		n.v.t.			Civiel/WTB/E	X	X Sluiscomplex	Ja
8B	Ri&E advies					Civiel/WTB/E	X	X Sluiscomplex	nee
9A	Speling op de aandrijving van de sluisdeuren					WTB	X	X Sluiscomplex	nee
9B	Regelmatige softwarestoring aansturing sluisen					WTB	X	X Sluiscomplex	nee
10	Noodbediening aansluiting bovengronds				n.v.t.	WTB/E	X	X Sluiscomplex	nee
11	Controle rubbers klepafdichting		Rubbers zijn vervangen op		n.v.t.	WTB	X	X Sluiscomplex	nee