

DBG Bouw- en Reststoffen  
t.a.v. [REDACTED]  
De Meerpaal 11  
9206 AJ DRACHTEN

[REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl

**Postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**Bezoekadres**  
Kooikersweg 1 Almelo

t 088-2203333  
e info@vechtstromen.nl  
www.vechtstromen.nl

**Contactpersoon**  
[REDACTED]  
**Telefoonnummer**  
088-2203333

**Uw kenmerk**  
  
**Ons kenmerk**  
Z - 2449630/24204011

**Datum**  
8 april 2024  
**Bijlage(n)**  
Geen

**Onderwerp**  
controle toepassingslocatie besluit bodemkwaliteit Schippersplas

Geachte heer Veenstra,

Op 21-02-2024, 28-02-2024, 07-03-2024, en 25-03-2024 heeft onze medewerker toezicht en handhaving, [REDACTED], controles uitgevoerd met betrekking tot de verondieping van de Schippersplas (Herinrichting Schippersplas te Rheezeerveen). De controle is uitgevoerd, in verband met het overgangsrecht voor de overgang naar de Omgevingswet, op naleving van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit.

### Constateringen en overtredingen

Tijdens de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

Nr.	Constatering	Overtreding
1.	Er was gebroken puin toegepast wat mogelijk vermengd kon worden met de reeds toegepaste grond en in de verondieping terecht kon komen.	Artikel 7 Besluit Bodemkwaliteit (zorgplicht)
2.	Er was grond afkomstig van het NTP terrein toegepast zonder een melding Besluit Bodemkwaliteit.	Artikel 42 lid 1 van het Besluit Bodemkwaliteit
3.	Er was geen doorzicht meer n.a.v. de toepassing van grond (mogelijk bentonietslurry) t.b.v. de verondieping.	Artikel 47 Besluit bodemkwaliteit in samenhang met  De nota bodembeheer Schippersplas te Rheezeerveen tabel 4.4.1 in samenhang met  Artikel 7 Besluit Bodemkwaliteit (zorgplicht).

## Afspraken

We hebben met u de volgende afspraken gemaakt:

- Om vermenging met de toegepaste grond te voorkomen is het niet wenselijk dat er bouwstoffen/gebroke puin worden toegepast voor de verondieping. Het gebroke puin is nadien in opdracht van u verwijderd, waarna het vervolgens op geotextiel als tijdelijke verharding weer is toegepast. Hierdoor blijft het gescheiden van de grond en is het altijd weer uitneembaar. Het gebroke puin zal nadien weer verwijderd worden en zal niet worden gebruikt als toe te passen materiaal ten behoeve van de verondieping;
- De paar bakken grond ter plaatse van het stortfront moeten per direct verwijderd worden. Het was inderdaad niet de bedoeling dat hier grond van onbekende kwaliteit werd opgeslagen/neergelegd. U heeft middels foto's aangetoond dat de grond weer verwijderd is;
- Omdat de toepassing van bentonietslurry als mogelijke oorzaak wordt gezien bent u voornemens een periode geen bentonietslurry toe te passen. Tijdens deze "pauze" monitort u de vertroebeling. Tijdens de monitoring wordt ook de welstand van de vissen gecontroleerd. Mocht de vertroebeling problemen geven dan onderneemt u per direct actie;
- Ons inziens is er de afgelopen tijd naar verhouding veel bentonietslurry toegepast t.o.v. andere grond. U gaf aan dat dit ook niet wenselijk is en dit mee te zullen nemen bij de acceptatie van grond/bentonietslurry.

## Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over deze brief dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], op bovenstaand telefoonnummer of e-mail: [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl).

Hoogachtend

het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED] teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving