

DBG Bouw- en Reststoffen  
t.a.v. [REDACTED]  
De Meerpaal 11  
9206 AJ DRACHTEN

[REDACTED]@dbgbouwstoffen.nl

**Postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**Bezoekadres**  
Kooikersweg 1 Almelo

t 088-2203333  
e info@vechtstromen.nl  
www.vechtstromen.nl

**Contactpersoon**  
[REDACTED]  
**Telefoonnummer**  
088-2203333

**Uw kenmerk**  
  
**Ons kenmerk**  
Z - 2449918/24206286

**Datum**  
30 april 2024  
**Bijlage(n)**  
geen

**Onderwerp**  
Controle Schippersplas te Rheezerveen

Geachte [REDACTED],

Op donderdag 25 april 2024 heeft onze medewerker toezicht en handhaving, [REDACTED] een controle uitgevoerd m.b.t. de toepassing van een partij grond in de Schippersplas t.b.v. de verondieping. De controle is uitgevoerd, i.v.m. het overgangsrecht voor de overgang naar de Omgevingswet, op de naleving van het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit.

Aanleiding voor de controle was een benoemde lozing tijdens de bestuursvergadering voorgaande avond. Er zou water vanuit de toepassingslocatie overstromen naar een natuur/N2000 gebied.

### Constateringen en overtredingen

Nr.	Constatering	Overtreding
1.	Er was een overloop aanwezig in de scheidingsdam tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de Schippersplas. Hierdoor was niet de gehele scheidingsdam 7,60 m+ NAP. Tijdens de controle stroomde er geen water door de overloop.	Artikel 47 Besluit bodemkwaliteit in samenhang met de nota bodembeheer, het inrichtingsplan en het uitvoeringsplan herinrichting Schippersplas te Rheezerveen

### Hersteltermijn

U dient zo spoedig mogelijk, danwel uiterlijk begin week 18 de overloop in de scheidingsdam te verwijderen en de scheidingsdam geheel op een hoogte van minimaal 7,60 m+ NAP realiseren. Op vrijdag 26 april 2024 heeft u middels een WhatsApp bericht en foto's aangegeven en aangetoond dat de overloop in de dam is verwijderd en opgevuld. Hiermee is de overtreding ongedaan gemaakt.

### Afspraken

Met u is besproken dat in de nota bodembeheer, het bijbehorende inrichtingsplan en het uitvoeringsplan is aangegeven dat:

- de scheidingsdam/overloop op 7,60 m + NAP aangebracht zou moeten zijn;
- dat bij een waterstand tussen 7,30 m+ NAP en 7,60 m+ NAP de te verwerken grond eerst in tussenopslag gezet zou worden om vervolgens geleidelijk aan verwerkt te kunnen worden;
- dat door bovenstaande de scheidingsdam niet zou kunnen en mogen overlopen.

### Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over deze brief dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], op bovenstaand telefoonnummer of e-mail: [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl).

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

i.o.

[REDACTED], teamleider ~~Vergoeding, Toezicht en Handhaving~~