

Postadres Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Bezoekadres Stephanuspark 1
7772 HZ Hardenberg

Internet www.hardenberg.nl

Telefoon 14 0523

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Uw kenmerk

Zaaknummer 644464

Behandeld door: [Redacted]

Hardenberg, 18 april 2024

Onderwerp Schriftelijke vragen fractie CDA - Schippersplas Rheezerveen

Geachte [Redacted],

1. Is het college bekend met de stand van zaken?

Inmiddels hebben wij kennis genomen van de stand van zaken. Aangezien de plas op grondgebied van gemeente Ommen ligt, zijn wij niet rechtstreeks betrokken.

2. Kan het college aangeven wat er is afgesproken ten aanzien van het verondiepen van de Schippersplas?

De afspraken over de verondieping van het zuidelijk deel de Schippersplas zijn vastgelegd in de Nota Bodembeheer, deze is vastgesteld door waterschap Vechtstromen. De Nota Bodembeheer bevat onder andere een beschrijving van de betrokkenen en de rolverdeling, de uiteindelijke inrichting van de plas en de uitvoering van de werkzaamheden en een paragraaf over monitoring en het grondstromenplan. Andere relevante afspraken zijn onder andere:

- Toe te passen grond voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - de Maximale Waarden klasse Industrie (toepassing grond) en Klasse B (bij toepassing van baggerspecie) mogen niet worden overschreden en
 - b. op het aangebrachte materiaal moet een leeflaag worden aangebracht.
- Waterschap Vechtstromen houdt toezicht op de kwaliteit van het aan te voeren materiaal.
- De grond wordt aangevoerd via de Coevorderweg en het terrein van asfaltcentrale Bovenveld.
- De grondwaterkwaliteit wordt gemonitord door middel van 2 peilbuizen die op 10 en 50 meter afstand ten westen van het zuidelijk deel van de voormalige zandwindplas worden geplaatst in het eerste watervoerend pakket.
- De herinrichting van de plas vindt plaats in een zo kort mogelijke periode, maar in ieder geval binnen 10 jaar.
- De monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit zal worden voortgezet tot 2 jaar na oplevering.

3. Is het college het met de CDA-fractie van mening dat het niet uit te leggen is dat agrariërs een bemestingsvrije zone langs waterlopen moeten houden om te voldoen aan de KRW en hier de vervuilde grond rechtstreeks in het water word gedumpt?

Wij begrijpen het gevoel, maar wel moet bedacht worden dat de Schippersplas geen verbinding heeft met het oppervlakte water en de stroomsnelheid van het grondwater zeer klein is. Om deze reden zal de in de bodem aanwezige verontreiniging zich nauwelijks verspreiden en wordt aan de waterkwaliteitsnormen voldaan. In de plas wordt geen verontreinigde grond verwerkt maar hergebruiksgrond. Door de overheid is uitgebreid onderzoek gedaan naar het normenkader voor hergebruiksgrond om de kwaliteit van grondwater en milieu te waarborgen. Daarnaast is er een lokatiespecifieke toetsing uitgevoerd in de nota Bodembeheer. In de nota Bodembeheer is stevens een aangepaste werkwijze (gedeeltelijk afschermen van de plas door een dam met overloopschot) en een norm voor de ijzerfosfaat-ratio opgenomen om te minimaliseren het nutriënt fosfaat uit de aangevoerde grond in het oppervlaktewater komt.

4. Heeft het college ook in beeld wat dit in de toekomst kan doen met de grondwaterkwaliteit?

Onder de condities en voorwaarden waarbinnen de hergebruiksgrond toegepast mag worden ontstaat er geen verslechtering van de grondwaterkwaliteit behoudens een kortdurende en beperkte verhoging van het fosfaatgehalte. Dit wordt vanaf de aanvang van de werkzaamheden gemonitord in zowel het oppervlaktewater als het grondwater. De monitoringsgegevens die tot nu toe beschikbaar zijn, bevestigen dat de chemische grondwaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit vergelijkbaar is met de uitgangssituatie. Dit geldt ook voor het fosfaatgehalte.

Wel is er, zoals beschreven is als verwachting in de nota Bodembeheer, een beperkt effect gemeten op de onopgeloste bestanddelen (dat zijn zwevende bodemdeeltjes) en daarmee op het zuurstofgehalte van het plaswater. Dit zijn tijdelijke effecten die passend zijn bij toepassing van grond in water. Het zuidelijk deel van de plas zal door de herinrichting een slecht doorstroombaar bodemlichaam worden. Dit houdt in dat de verontreiniging geconcentreerd blijft op de locatie. Overigens is ook de stroomsnelheid van het grondwater rond de Schippersplas zeer beperkt en is de stroomrichting van oost naar west.

5. Is het college bereid alle relevante gegevens hieromtrent op te vragen bij waterschap Vechtstromen? En deze te delen met de raad?

Van Bij waterschap Vechtstromen hebben wij de Nota Bodembeheer ontvangen. Uiteraard kunnen wij deze met u delen.

6. Is het college bereid om met opdrachtgevende en uitvoerende partijen in gesprek te gaan?

Inmiddels vinden er gesprekken plaats tussen initiatiefnemer Staatsbosbeheer, bevoegd gezag waterschap Vechtstromen en omliggende grondeigenaren. Aangezien wij geen specifieke rol of bevoegdheid hebben en het plas is op het grondgebied van de buurgemeente, heeft het geen meerwaarde om aan deze gesprekken deel te nemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

...