


## BEZOEKRAPPORT

Bezoekdatum: 11-07-2023	Datum vorig bezoek:
Rapporteur: [REDACTED] 	Checklist ID: 6267
	Oppervlaktewater: Schippersplas
<b>Categorie</b> <input checked="" type="checkbox"/> Overige	<b>Type controle</b> <input checked="" type="checkbox"/> Besluit bodemkwaliteit
<b>Lozingsroute(s)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Oppervlaktewater <input type="checkbox"/> Hemelwaterriool <input type="checkbox"/> Vuilwaterriool	<b>Type inrichting</b> <input type="checkbox"/> Type-A <input checked="" type="checkbox"/> Type-B <input type="checkbox"/> Type-C
<b>Wettelijke kader(s)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Algemene regels <input type="checkbox"/> Maatwerkbesluit <input type="checkbox"/> Omgevingsvergunning <input checked="" type="checkbox"/> Watervergunning	

### Melder/toepasser

Naam: DBG Bouw- en Reststoffen  
 Adres: Meerpaal 11  
 Postcode/plaats: 9206AJ Drachten  
 Telefoonnr.: 06-[REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl  
 contactpersoon: [REDACTED]  
 Toepassing: Herinrichting Schippersplas te Rheezerveen (verondieping)

### Locatie herkomst

Naam: Lucas Loonwerkbedrijf B.V.  
 Adres: Kanaalweg West 7  
 Postcode/plaats: 7692PG Mariënberg  
 Telefoonnr.: 06-[REDACTED]  
 e-mail: info@lucasvacuumtanken.nl  
 contactpersoon: [REDACTED]

### Kader en aanleiding

Op dinsdag 11 juli 2023 heb ik, [REDACTED], toezichthouder in dienst van Waterschap Vechtstromen, tezamen met mijn collega toezichthouder [REDACTED] een controle uitgevoerd m.b.t. de toepassing van bentonietslurry in de Schippersplas t.b.v. de verondieping

(Herinrichting Schippersplas te Rheezeveen). De controle is uitgevoerd op de naleving van het Besluit Bodemkwaliteit.

██████████, project coördinator / uitvoerder van DBG bouw en reststoffen had op 17 juli 2023 per mail aangegeven dat de melding 662111.0 vanaf die dag zou worden toegepast. Het betrof de melding Besluit Bodemkwaliteit met melding nummer 662111.0. Deze melding staat geregistreerd onder Join Z-2344717 met documenten 162228 en 162272. De toepassing van deze partij grond was op basis van de partijkeuring/analyse resultaten reeds goedgekeurd. In het rapport 2023212 van de partijkeuring van Adkeon, behorende bij deze melding, was aangegeven dat de toe te passen partij gelegen/opgeslagen was in bassin 1A. Deze partij betrof 1987 ton / 1656 m3 bentonietslurry.

## Constateringen

Omstreeks 14:40 waren wij bij de Asfaltcentrale aan de Coevorderweg 48 te Stegeren. Hierachter bevindt zich de toepassingslocatie Herinrichting Schippersplas te Rheezeveen. We hebben ons hier gemeld bij de terreinbeheerder ██████████ van NTP. We hebben onze komst meegedeeld en de toestemming gevraagd om met de auto over het bedrijfsterrein naar achteren te rijden om onze controle uit te kunnen voeren. ██████████ stemde hiermee in en zei jullie weten de weg. ██████████ vervolgens om toestemming gevraagd om onze drone vanaf het bedrijfsterrein van de asfaltcentrale op te laten om zo de toepassing van bentoniet slurry in de Schippersplas vast te kunnen leggen. ██████████ gaf ook hiervoor akkoord.

Tijdens onze controle was een vrachtwagen bentonietslurry aan het lossen middels een aanwezige los buis welke de bentonietslurry op diepte in de Schippersplas brengt. Rond het los punt in het oppervlaktewater was een lichtelijke visuele verontreiniging zichtbaar tijdens het lossen (foto 1 en 2). Direct nadat de vrachtwagen leeg was bezonk de lichtelijke visuele verontreiniging vanwege soortelijk gewicht (foto 3). Er was verder geen visuele verontreiniging zichtbaar vanwege deze toepassing (foto 1). Hiermee is vastgesteld dat de toepassing van bentonietslurry in de Schippersplas geen visuele verontreiniging veroorzaakte tijdens de controle.

Omstreeks 15:17 uur waren wij ter plaatse aan de Kanaalweg West 7 te Mariëenberg. Het hek was open en er was een vrachtwagen aan het laden uit bassin 1A t.b.v. de toepassing in de Schippersplas (foto 4). Tevens was een graafmachine de bentonietslurry aan het mixen met een mixer om de bentonietslurry verpompbaar te houden. De toe te passen partij kwam overeen met de melding. Vervolgens spraken wij ██████████ van Lucas Loonwerkbedrijf B.V. we hebben onze komst en de toepassing met haar besproken.

De melding/toepassing is akkoord bevonden.

Niet benoemde onderdelen zijn niet behandeld.

## Brief aan

- DBG Bouw- en Reststoffen t.a.v. ██████████

## Afschrift brief aan

- Lucas Loonwerkbedrijf BV t.a.v. ██████████

## Bijlagen het bezoekrapport

- Fotoreportage gemaakt met de drone en met de foto app Timestamp op mijn iPad.



## Fotoreportage



**Dronefoto 1:** Toepassingslocatie schippersplas.



**Dronefoto 2:** Lichtelijke visuele verontreiniging zichtbaar tijdens lossen.



**Dronefoto 3:** Direct na lossen bezinkt ook de visuele verontreiniging vanwege soortelijk gewicht.



**Foto 4 (iPad):** Er werd geladen uit bassin 1A zoals gemeld.