
Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 4 april 2024 09:19
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Schippersplas

Goedemorgen [REDACTED],

Zoals zojuist besproken graag alvast een Join zaak aanmaken en deze en de opvolgende e-mails toevoegen. Bezoekrapport is nog onderhanden en volgt deze week.

Onderwerp: Controle toepassingslocatie besluit bodemkwaliteit Schippersplas.
Klant: DBG Bouw en Reststoffen

Groet [REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 21 februari 2024 14:51
Aan: [REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl
Onderwerp: Schippersplas

Goedemiddag [REDACTED],

Zoals zojuist besproken, bij deze alvast een paar foto's van de Schippersplas.

U gaf aan dat, u is aangegeven dat, het gebroken puin enkel op de wal zou zijn toegepast. Op de eerste twee foto's (linker blauw omcirkeld locatie) is zichtbaar dat het gebroken puin op het reeds gedempte gedeelte is toegepast. Dit betreft ook het gedeelte waar de tankauto's de bentonietsslurry op diepte inbrengen.

Verder is op de eerste foto zichtbaar dat aan het einde van de rijplaten (rechts omcirkelde locatie) ook bentoniet is toegepast. Mogelijk betreft dit de grond zoals u aangaf, maar het lijkt mij ook aannemelijk, gezien de foto's, dat dit ook de vloeibare bentoniet betreft.

Ook is op de eerste en derde foto's zichtbaar dat op de afgedamde toepassing locatie het oppervlaktewater grauw van kleur is.

De vierde foto betreft een foto van 11 juli 2023 tijdens een toepassing van bentoniet, waarbij het oppervlaktewater helder van kleur was (enkel rond het inbrengen is de toepassing zichtbaar).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker Toezicht en Handhaven

Waterschap Vechtstromen
Adres: Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo
Postbus 5006, 7600 GA Almelo
E-mail: [REDACTED]@Vechtstromen.nl
Mobiel: 06 - [REDACTED]
Tel.: (088) 220 33 33
Fax: (088) 220 33 00

Drone foto voorzijde Schippersplas



Toegepaste gebroken puin.



Drone foto vanaf de afdamming.



Drone foto Schippersplas 11-07-2023

